

# Los consumibles de larga duración originales de HP han sido diseñados y probados especialmente para su dispositivo HP



## Mantenga la productividad

Consiga una calidad de impresión perfecta y asegúrese de que su impresora o equipo multifunción (MFP) estén siempre listos y en funcionamiento con los consumibles de larga duración (LLC) originales de HP, que incluyen kits de fusor, kits de transferencia de imágenes, unidades de extracción de tóner (TCU) y kits de mantenimiento del alimentador automático de documentos (AAD). Cuando su impresora le avise de que necesita mantenimiento, solo tiene que abrir el kit y sustituir los componentes requeridos.

## Kit de fusor

El ensamble del fusor de su dispositivo HP transfiere el tóner al papel mediante una combinación de calor y presión. El Kit de mantenimiento del fusor de HP le permite reemplazar fácilmente el ensamble del fusor del dispositivo.

## Kit de transferencia

Aunque la banda de transferencia y el tambor originales de su dispositivo HP están diseñados para durar, con el tiempo se desgastan y pueden requerir sustitución. El Kit de transferencia de imágenes de HP contiene todo lo necesario para que tu dispositivo siga ofreciendo la mejor calidad de impresión.

## Kit de mantenimiento AAD

El AAD de su dispositivo HP permite escanear y copiar documentos de forma rápida y simple. Asegure la productividad y el correcto funcionamiento de su AAD con el kit de mantenimiento del alimentador automático de documentos de HP.

## Unidad de extracción de tóner/tinta

HP utiliza diferentes métodos para recoger el tóner no utilizado, las fibras de papel y el polvo del sistema de imágenes. Algunos TCU vienen integrados en nuestros cartuchos todo en uno; otras se incorporan a un LLC o se incluyen en un kit de mantenimiento.

El TCU es un consumible HP de alto rendimiento y fácil sustitución diseñado para reducir las intervenciones del usuario. En muchos dispositivos, el panel de control de la impresora avisa con antelación cuando el TCU se aproxima al final de su vida útil y es necesario encargar un recambio.

## Reciclaje fácil

Después de instalar el kit de sustitución en su dispositivo, puede reciclar los componentes usados de forma fácil y gratuita mediante el programa HP Planet Partners.<sup>1</sup>

# Los consumibles de larga duración originales de HP mantienen su dispositivo en funcionamiento con la máxima eficiencia y producen resultados de alta calidad



Kit de mantenimiento del fusor



Kit de fusor



Kit de transferencia de imágenes



Kit de recogida de tóner



Kit de mantenimiento AAD

## Impresoras HP LaserJet monocromáticas<sup>2</sup>

### Impresoras

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
<b>M601/M602/M603</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	CF064A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	CF065A	225.000 <sup>3</sup>
<b>M604/M605/M606</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	F2G76A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	F2G77A	225.000 <sup>3</sup>
<b>M607/M608/M609/M610/M611/M612</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	L0H24A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	L0H25A	225.000 <sup>3</sup>
<b>M712</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	CF249A	200.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	CF254A	200.000 <sup>3</sup>
<b>M806</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	C2H67A	200.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	C2H57A	200.000 <sup>3</sup>
<b>P4010</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	CB388A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	CB389A	225.000 <sup>3</sup>
<b>P4014/P4015/P4515</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	CB388A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	CB389A	225.000 <sup>3</sup>
<b>4200</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	Q2429A	200.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	Q2430A	200.000 <sup>3</sup>
<b>4250/4350</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	Q5421A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	Q5422A	225.000 <sup>3</sup>
<b>4300</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	Q2436A	200.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	Q2437A	200.000 <sup>3</sup>

### Impresoras

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
<b>9000/9040/9050</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	C9152A	350.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	C9153A	350.000 <sup>3</sup>
<b>MFP</b>		
<b>Dispositivos y consumibles LLC</b>		
<b>M525</b>		
Kit de mantenimiento AAD	L2718A	100.000 <sup>4</sup>
<b>M527</b>		
Kit de mantenimiento AAD	W5U23A	75.000 <sup>3</sup>
<b>M528</b>		
Kit de mantenimiento AAD	W5U23A	75.000 <sup>3</sup>
<b>M630</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	B3M77A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	B3M78A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	L2718A	100.000 <sup>4</sup>
<b>M631/M632/M633/M634/M635/M636</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	J8J87A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	J8J88A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	J8J95A	150.000 <sup>3</sup>
<b>M725</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	CF249A	200.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	CF254A	200.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	L2718A	100.000 <sup>4</sup>
<b>M830</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	C2H67A	200.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	C2H57A	200.000 <sup>3</sup>

## MFP

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
Kit de mantenimiento AAD	C1P70A <sup>5</sup>	100.000 <sup>4</sup>
<b>4345/M4345</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	Q5998A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	Q5999A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	Q5997A	90.000 <sup>4</sup>
Kit del AAD para hojas Mylar	Q6496A	270.000 <sup>3</sup>
<b>M4555</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	CE731A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	CE732A	225.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	CE248A <sup>5</sup>	90.000 <sup>4</sup>
<b>M5025/M5035</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	Q7832A	200.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor 220 V	Q7833A	200.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	Q7842A <sup>5</sup>	60.000 <sup>4</sup>
<b>9000/9040/9050/M9040/M9050</b>		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	C9152A	350.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	C9153A	350.000 <sup>3</sup>

## Impresoras HP LaserJet a color<sup>2</sup>

### Impresoras

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
<b>M551</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE484A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CE506A	150.000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE254A	36.000 <sup>3</sup>
<b>M552</b>		
Kit de fusor de 110 V	B5L35A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	B5L36A	150.000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	B5L37A	54.000 <sup>3</sup>
<b>M553</b>		
Kit de fusor de 110 V	B5L35A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	B5L36A	150.000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	B5L37A	54.000 <sup>3</sup>
<b>M651</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE246A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CE247A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	CE249A	150.000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE265A	36.000 <sup>3</sup>
<b>M652/M653</b>		
Kit de fusor de 110 V	P1B91A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	P1B92A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	P1B93A	150.000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	P1B94A	100.000 <sup>3</sup>
<b>M750</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE977A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CE978A	150.000 <sup>3</sup>

## Impresoras

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
Kit de transferencia de imágenes	CE516A	150.000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE980A	150.000 <sup>3</sup>
<b>M751</b>		
Kit de fusor de 110 V	3WT87A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	3WT88A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	3WT89A	150.000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	3WT90A	90.000 <sup>3</sup>
<b>M855</b>		
Kit de fusor de 110 V	C1N54A	100.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	C1N58A	100.000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	D7H14A	150.000 <sup>3</sup>
<b>M856</b>		
Kit de fusor de 110 V	4YL16A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	4YL17A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	3WT89A	150.000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	3WT90A	90.000 <sup>3</sup>
<b>CP3520</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE484A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CE506A	150.000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE254A	36.000 <sup>3</sup>
<b>CP4005</b>		
Kit de fusor de 110 V	Q7502A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	Q7503A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	Q7504A	120.000 <sup>3</sup>
<b>CP4025/CP4525</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE246A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CE247A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	CE249A	150.000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE265A	36.000 <sup>3</sup>
<b>4600</b>		
Kit de fusor de 110 V	C9725A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	C9726A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	Q3675A	120.000 <sup>3</sup>
<b>4650</b>		
Kit de fusor de 110 V	Q3676A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	Q3677A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	Q3675A	120.000 <sup>3</sup>
<b>4700</b>		
Kit de fusor de 110 V	Q7502A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	Q7503A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	Q7504A	120.000 <sup>3</sup>
<b>5500</b>		
Kit de fusor de 110 V	C9735A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	C9734B	120.000 <sup>3</sup>
<b>CP5525</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE977A	150.000 <sup>3</sup>

## Impresoras

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
Kit de fusor de 220 V	CE978A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	CE516A	150 000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE980A	150 000 <sup>3</sup>
<b>CP6015</b>		
Kit de fusor de 110 V	CB457A	100 000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CB458A	100 000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	CB463A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de rodillos para bandejas 2-x	CB459A	150 000 <sup>3</sup>

## MFP

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
<b>M570</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE484A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CE506A	150 000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE254A	36.000 <sup>3</sup>
<b>M575</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE484A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CE506A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	L2718A	100 000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE254A	36.000 <sup>3</sup>
<b>M577</b>		
Kit de fusor de 110 V	B5L35A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	B5L36A	150.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	W5U23A	75.000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	B5L37A	54 000 <sup>3</sup>
<b>M680</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE246A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CE247A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	L2718A	100.000 <sup>4</sup>
Kit de transferencia de imágenes	CE249A	150 000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE265A	36.000 <sup>3</sup>
<b>M681/M682</b>		
Kit de fusor de 110 V	P1B91A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	P1B92A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	J8J95A	150 000 <sup>4</sup>
Kit de transferencia de imágenes	P1B93A	150 000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	P1B94A	100 000 <sup>3</sup>
<b>M775</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE514A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CE515A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	L2718A	100.000 <sup>4</sup>
Kit de transferencia de imágenes	CE516A	150 000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE980A	150 000 <sup>3</sup>
<b>M776</b>		
Kit de fusor de 110 V	4YL16A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	4YL17A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	3WT89A	150 000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	3WT90A	90 000 <sup>3</sup>

## MFP

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
<b>M880</b>		
Kit de fusor de 110 V	C1N54A	100 000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	C1N58A	100 000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	C1P70A	100.000 <sup>4</sup>
Kit de transferencia de imágenes	D7H14A	150k <sup>3</sup>
<b>CM3530</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE484A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CE506A	150 000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE254A	36.000 <sup>3</sup>
<b>CM4540</b>		
Kit de fusor de 110 V	CE246A	150 000 <sup>3,4</sup>
Kit de fusor de 220 V	CE247A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	CE248A <sup>5</sup>	90.000 <sup>4</sup>
Kit de transferencia de imágenes	CE249A	150 000 <sup>3</sup>
Unidad de recogida de tóner	CE265A	36.000 <sup>3</sup>
<b>4730/CM4730</b>		
Kit de fusor de 110 V	Q7502A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	Q7503A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	Q5997A <sup>5</sup>	90.000 <sup>4</sup>
Kit del AAD para hojas Mylar	Q6496A	270 000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	Q7504A	120.000 <sup>3</sup>
<b>5550</b>		
Kit de fusor de 110 V	Q3984A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	Q3985A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	C9734B	120.000 <sup>3</sup>
<b>CM6030/CM6040</b>		
Kit de fusor de 110 V	CB457A	100 000 <sup>3</sup>
Kit de fusor de 220 V	CB458A	100 000 <sup>3,4</sup>
Kit de mantenimiento AAD	CE487C	60 000 <sup>3</sup>
Kit de transferencia de imágenes	CB463A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de rodillos para bandejas 2-x	CB459A	150 000 <sup>3</sup>

## Impresoras e impresoras multifunción HP OfficeJet X y PageWide<sup>2</sup>

### Impresoras y equipos multifunción OfficeJet X

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
<b>X555</b>		
Unidad de recogida de tinta	B5L09A	115.000 <sup>3</sup>
<b>X585</b>		
Kit de mantenimiento AAD	L2718A	100 000 <sup>4</sup>
Unidad de recogida de tinta	B5L09A	115.000 <sup>3</sup>

### Impresoras PageWide

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
<b>556</b>		
Unidad de recogida de tinta	B5L09A	115.000 <sup>3</sup>
<b>750/755/765</b>		
Contenedor de fluido de mantenimiento	W1B44A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de escobillas para el cabezal de impresión	W1B43A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de rodillos para bandejas 2-x	W1B45A	150 000 <sup>3</sup>

### Equipos multifunción PageWide

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
<b>586</b>		
Unidad de recogida de tinta	B5L09A	115.000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	W5U23A	75.000 <sup>3</sup>
<b>772/777</b>		
Kit de mantenimiento AAD	W1B47A	50 000 <sup>3</sup>
Contenedor de fluido de mantenimiento	W1B44A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de escobillas para el cabezal de impresión	W1B43A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de rodillos para bandejas 2-x	W1B45A	150 000 <sup>3</sup>
<b>774/779</b>		
Rodillo de presión calefactado de 110 V	3MM39A	450 000 <sup>3</sup>
Rodillo de presión calefactado de 220 V	3MZ76A	450 000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	W1B47A	50 000 <sup>3</sup>
Contenedor de fluido de mantenimiento	W1B44A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de escobillas para el cabezal de impresión	W1B43A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de rodillos para bandejas 2-x	W1B45A	150 000 <sup>3</sup>

Más información en [hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup> Visite [hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/product-recycling.html](http://hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/product-recycling.html) para obtener más información sobre cómo reciclar piezas a través del Programa HP Planet Partners.  
<sup>2</sup> No todas las SKU están disponibles en todos los países. Verifique con su representante de ventas para obtener más información.  
<sup>3</sup> El rendimiento indicado se basa en un 5 % de cobertura y puede variar según la cobertura y el tipo de soporte usado, el tamaño del soporte usado, el tamaño del trabajo.  
<sup>4</sup> Escaneos mediante el AAD.  
<sup>5</sup> No disponible en Europa, Oriente Medio o África.

Suscríbete para recibir novedades [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)



Compartir con compañeros

### Equipos multifunción PageWide

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
<b>780</b>		
Kit de mantenimiento AAD	J8J95A	150 000 <sup>3</sup>
Contenedor de fluido de mantenimiento	W1B44A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de escobillas para el cabezal de impresión	W1B43A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de rodillos para bandejas 2-x	W1B45A	150 000 <sup>3</sup>
<b>785/785+</b>		
Rodillo de presión calefactado de 110 V	3MM39A	450 000 <sup>3</sup>
Rodillo de presión calefactado de 220 V	3MZ76A	450 000 <sup>3</sup>
Kit de mantenimiento AAD	J8J95A	150 000 <sup>3</sup>
Contenedor de fluido de mantenimiento	W1B44A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de escobillas para el cabezal de impresión	W1B43A	150 000 <sup>3</sup>
Kit de rodillos para bandejas 2-x	W1B45A	150 000 <sup>3</sup>

## Escáneres HP<sup>2</sup>

Dispositivos y consumibles LLC	Número de SKU	Rendimiento de páginas
<b>2500 f1</b>		
Kit de mantenimiento AAD	L2748A	30 000 <sup>4</sup>
<b>3500 f1, 4500 fn1</b>		
Kit de mantenimiento AAD	L2742A	100 000 <sup>4</sup>
<b>N9120 fn2</b>		
Kit de mantenimiento AAD	J8J95A	150 000 <sup>4</sup>
<b>2000 s1</b>		
Kit de mantenimiento AAD	L2760A	100 000 <sup>4</sup>
<b>3000 s3</b>		
Kit de mantenimiento AAD	L2754A	100 000 <sup>4</sup>
<b>2000 s2/3000 s4/N4000 snw1</b>		
Kit de mantenimiento AAD	7QH79A	100 000 <sup>4</sup>
<b>5000 s4/5000 s5/7000 s3/N7000 snw1</b>		
Kit de mantenimiento AAD	L2756A	100 000 <sup>4</sup>
<b>7500/Digital Sender 8500 fn1</b>		
Kit de mantenimiento AAD	L2718A	100 000 <sup>4</sup>
<b>Digital Sender 8500 fn2</b>		
Kit de mantenimiento AAD	J8J95A	150 000 <sup>4</sup>

